

Randbøldal Vandværk
c/o Skovbrynet 2
7183 Randbøl
Att.: Valgren JochumsenRapportnr.: AR-19-CA-00845570-01
Batchnr.: EUDKVE-00845570
Kundenr.: CA0004876
Modt. dato: 08.07.2019

Analyserapport

Prøvested: Randbøldal Vandværk - DGU 115.1658 - V20025700 / 4605001001
DGU-nr: 115.1658
Prøvetype: Råvand - Gruppe B parametre
Prøveudtagning: 08.07.2019 kl. 08:30
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S WH7
Analyseperiode: 08.07.2019 - 11.07.2019

Prøvemærke: Fra boring

Lab prøvenr:	80678548	Enhed	Kravværdier		DL.	Metode	Urel (%)
			Min.	Max.			
Pesticider							
Chlorothalonil-amidsulfonsyre	< 0.01	µg/l			0.01	M 0336 LC-MS/MS	30
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-11, DS/EN ISO 19458	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Kopi til:

Vejle Kommune Teknik & Miljø, Kopimodtager drikkevand, Kirketorvet 22, 7100 Vejle

11.07.2019

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dkEurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊠): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.