

**Randbøldal Vandværk**  
**Rodalvej 11**  
**7183 Randbøl**  
**Att.: Helle Jacobsen**
**Rapportnr.:** AR-16-CA-00490720-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00490720  
**Kundenr.:** CA0004876  
**Modt. dato:** 22.11.2016

## Analyserapport

**Prøvested:** Randbøldal Vandværk Vandværket - 74645 - V20025700 / 4605001000  
**Prøvetype:** Drikkevand - Normal kontrol  
**Prøvedtagnings:** 22.11.2016 kl. 14:40  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S BCH  
**Analyseperiode:** 22.11.2016 - 26.11.2016

Lab prøvenr:	80213129	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
<b>Mikrobiologi</b>							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	Colilert Quanti Tray	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	Colilert Quanti Tray	
Kimtal ved 22 °C	< 1	CFU/ml		50	1	ISO 6222:1999	
Kimtal ved 37°C	< 1	CFU/ml		5	1	ISO 6222:1999	
<b>Organiske samleparametre</b>							
NVOC, ikke flygt.org.carbon	0.55	mg/l		4	0.1	DS/EN 1484	12
<b>Uorganiske forbindelser</b>							
Ammonium	0.019	mg/l		0.05	0.005	SM 17. udg. 4500-NH3 (H)	10
Nitrit	< 0.001	mg/l		0.01	0.001	SM 17. udg. 4500-NO2 (B)	10
Nitrat	< 0.3	mg/l		50	0.3	SM 17. udg. 4500-NO3 (H)	10
Total-P	0.011	mg/l		0.15	0.01	DS/EN ISO 6878 auto	10
Chlorid	25	mg/l		250	1	SM 17. udg. 4500-Cl (E)	10
Fluorid	0.14	mg/l		1.5	0.05	SM 17. udg. 4500-F- (E)	10
Sulfat	66	mg/l		250	0.5	SM 17. udg. 4500-SO4 (E)	10
<b>Metaller</b>							
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l		0.1	0.01	SM 3120 ICP-OES	30
Mangan (Mn)	< 0.002	mg/l		0.02	0.002	SM 3120 ICP-OES	30
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 19458, DS ISO 5667-5	A
Vandtemperatur	9.2	°C				DS/EN ISO 19458	A
pH	7.6	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523	A
Ledningsevne	45	mS/m			0.1	DS/EN 27888	A
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	A
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	A
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	A
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	A

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

**Kopi til:**

Vejle Kommune Teknik &amp; Miljø, Kirketorvet 22, Kopimodtager drikkevand, Kirketorvet 22, 7100 Vejle

**Tegnforklaring:**

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

☐): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede målesikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Målesikkerhed.

\*\*): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**
**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**

Randbøldal Vandværk  
Rodalvej 11  
7183 Randbøl  
Att.: Helle JacobsenRapportnr.: AR-16-CA-00490720-01  
Batchnr.: EUDKVE-00490720  
Kundenr.: CA0004876  
Modt. dato: 22.11.2016

## Analyserapport

---

**Prøvested:** Randbøldal Vandværk Vandværket - 74645 - V20025700 / 4605001000  
**Prøvetype:** Drikkevand - Normal kontrol  
**Prøveudtagning:** 22.11.2016 kl. 14:40  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S BCH  
**Analyseperiode:** 22.11.2016 - 26.11.2016

---

**Prøvemærke:** Afgang vandværk

---

Lab prøvenr:	80213129	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Um (%)
			Min.	Max.			

---

26.11.2016

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dkEurofins Miljø A/S  
Kundecenter**Tegnforklaring:**

&lt;: mindre end

&gt;: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*\*): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).****Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**